

龙岗横岗六约学校改扩建工程“3·3”机械伤害重伤事故评估报告

2023年3月3日17时17分许，龙岗区横岗街道六约北社区龙塘工业区8号六约学校改扩建工程发生一起机械伤害事故，造成1人受伤。该事故调查工作，已2023年7月7日结案。

为完善事故调查处理机制，坚持问责与整改并重，充分发挥事故查处对加强和改进安全生产工作的促进作用，事故结案后，龙岗区安委办按照《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）有关要求，开展事故防范和整改措施落实情况评估。因此安委办组织有关部门对《龙岗横岗六约学校改扩建工程“3·3”机械伤害重伤事故调查报告》落实情况进行了总结评估，现将有关事项报告如下：

一、评估情况

（一）评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头有关部门派员组成评估组，对龙岗横岗六约学校改扩建工程“3·3”机械伤害重伤事故开展总结评估工作。依据《事故调查报告》，梳理出事故责任追究，事发区有关部门和街道社区履行监管职责，以及落实事故整改措施情况。对评估过程中发现的问题，及时向事发地龙岗区安委办进行反馈，要求立即组织整改，形成了事故责任追究和整改措施

施落实情况的评估报告。

（二）事故责任人员责任追究落实情况

中国建筑第八工程局有限公司项目部负责人李某，已按照《事故调查报告》的要求，立案下发行政处罚决定书（深龙岗）应急罚〔2023〕753号，已缴纳罚款81332.5元；

（三）事故责任单位整改措施落实情况

中国建筑第八工程局有限公司已吸取事故教训，按照《事故调查报告》提出的整改措施进行了整改。已组织公司管理人员及所有在建项目相关人员召开事故警示会，认真梳理现有项目各项制度，进一步完善安全管理制度、施工机具和设备的操作规程，严格落实施工机具、设备的维修保养制度。已加强对建筑施工作业人员的安全教育，使其熟识基本安全知识，增强安全防护意识和自我防护能力，坚决杜绝冒险蛮干和违章作业。已加强对建筑施工企业“三类人员”和作业人员的安全培训和考核，切实提高其安全生产技能及应急处置能力。

（四）事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

行业主管部门已严厉整治责任单位私招滥雇、无证上岗，班前交底不落实、教育培训走过场，违规作业、野蛮施工和有章不循、弄虚作假等违法违规行为。并全面强化人防、物防、技防、智防措施，坚决做到不培训不上岗、无方案不作业、无防护不进场和实时监测预警，坚决防范群死群伤事故发生。

（五）下一步工作建议

认真落实隐患排查治理制度、安全生产例检制度。针对在

建工地重要工序和重点部位，要求参建单位必须安排现场安全管理人员，切实加强现场监督管理。要从严从细开展风险隐患排查，及时发现并解决和消除隐患问题，确保安全隐患问题排查整治到位，坚决防范“三违”现象，杜绝类似事故发生。