

# 明辉泰包装材料（深圳）有限公司“1·3”机械伤害死亡事故评估报告

（2023-A01 号）

2023 年 1 月 3 日 17 时 26 分许，位于深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新西路 13 号明辉泰包装材料（深圳）有限公司发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。直接经济损失为 128 万元人民币（不含事故处罚）。该事故调查工作，已 2023 年 7 月 28 日结案。

为完善事故调查处理机制，坚持问责与整改并重，充分发挥事故查处对加强和改进安全生产工作的促进作用，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021 年修订版）等，结合龙岗区人民政府 2023 年 7 月 28 日的批复，要求各有关单位要依照法律、法规规定的权限和程序，分别落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。因此安委办组织有关部门对《明辉泰包装材料（深圳）有限公司“1·3”机械伤害死亡事故调查报告》落实情况进行了总结评估，现将有关事项报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故经过

2023 年 1 月 3 日 8 时 30 分许，生产领班钟某强检查调试好 17 号自动成型机后，分配了当天的生产任务，李某华负责操作 17 号自动成型机。李某华先操作自动成型机将可发性聚苯乙烯泡沫成型，然后进入模具区域将成型的产品从模具上取

出。17 时，车间工人陆续换班吃完饭，李某华单独一人操作 17 号自动成型机继续生产，17 时 26 分许，工友途径 17 号自动成型机旁，发现李某华站在模具区域，头部和胸部被模具夹住。

## （二）事故处置及善后情况

事故发生后，现场工友按下自动成型机急停开关，将工作模式调为手动模式，将模具分开，把李某华救出，并拨打 120 急救电话，120 到场后现场宣布李文华死亡。

事故造成直接经济损失 128 万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、社保一次性补偿金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

## （三）事故涉及单位及人员情况

1. 明辉泰包装材料（深圳）有限公司成立于 2012 年 12 月 27 日，有限责任公司；法定代表人：杨天来；统一社会信用代码：9144030005619043XR；注册地址：深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区新西路 13 号；经营范围：生产经营发泡胶制品、发泡胶工模等。目前在职人员 95 人，配备了安全生产管理人员，并通过安全生产知识和管理能力考核。

2. 杨某来，男，59 岁，香港人，港澳居民来往内地通行证号码：H091063\*，香港身份证件号码：C4070\*（7），明辉泰包装材料（深圳）有限公司法定代表人、总经理，负责公司的运营工作。

3. 梁某婷，女，31 岁，广东阳春人，居民身份证号码：441781\*\*\*\*\*1503，明辉泰包装材料（深圳）有限公司安全

管理员，负责公司的安全管理和行政工作。

## 二、评估情况

### （一）评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头有关部门派员组成评估组，对明辉泰包装材料（深圳）有限公司“1·3”机械伤害死亡事故开展总结评估工作。依据《事故调查报告》，梳理出事故责任追究，事发区有关部门和街道社区履行监管职责，以及落实事故整改措施情况。对评估过程中发现的问题，及时向事发地龙岗区安委办进行反馈，要求立即组织整改，形成了事故责任追究和整改措施落实情况的评估报告。

### （二）事故责任人员责任追究落实情况

1. 明辉泰包装材料（深圳）有限公司负责人杨某来，已按照《事故调查报告》的要求，立案下发行政处罚决定书（（深龙岗）应急罚〔2023〕603号，已缴纳罚款33600元；

2. 明辉泰包装材料（深圳）有限公司安全员梁某婷，已按照《事故调查报告》的要求，立案下发行政处罚决定书（深龙岗）应急罚〔2023〕604号，已缴纳罚款7260.4元；

### （三）事故责任单位责任追究落实情况

明辉泰包装材料（深圳）有限公司，已按照《事故调查报告》的要求，立案下发行政处罚决定书（深龙岗）应急罚〔2023〕602号，已缴纳罚款30万元；

### （四）事故责任单位整改措施落实情况

明辉泰包装材料（深圳）有限公司已吸取事故教训，按照《事故调查报告》提出的整改措施进行了整改。已深刻反思事

故原因，检讨自身存在的问题，确保事故教训入脑入心。已建立生产设备档案，停用不符合安全标准的生产设备，并恢复、加装安全防护装置，设备安全性得到有效提升；已建立安全标准化管理制度，完善安全生产规章制度和操作规程，安全管理工作得到有效落实；已开展安全隐患排查，一是聘请第三方安全公司开展排查，精准掌握危险源；二是开展常态化隐患自查，尽力做到隐患排查无死角，隐患整改到位快；已加强安全教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，了解岗位存在的危险因素，掌握岗位的安全操作技能和防范措施；已组织召开全体员工大会，通报事故有关情况，对事故进行剖析，做到以案促改，切实提高员工的安全意识。

#### （五）事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

平湖街道办事处对事故暴露出的突出问题深刻反思，一是街道迅速响应部署，在明辉泰公司组织召开现场警示教育会，对辖区注塑企业负责人进行安全生产警示教育，通报亡人事故案例，深剖原因，总结教训，提高企业安全意识和站位，推动以案促建改、以案促建、以案促治；二是结合《区应急管理局关于开展建材、注塑类企业岁末安全隐患排查整治的紧急通知》，印发了《关于开展工贸行业企业防范机械伤害事故专项治理工作的通知》，全面排查机械加工企业，重点检查安全生产责任制度建设，以及压铸机、冲压机、吹塑机、啤机等设备的安全防护和现场安全管理，同时加强安全生产宣传教育，对

从业人员开展多形式的安全培训，督促企业落实机械设备安全管理措施，切实做到“四必有”“四不修”“四停用”。此次行动共排查注塑类企业 123 家，发现隐患 191 条，现场整改 85 条。

#### （六）存在问题及措施建议

各有关单位要吸取此次事故教训，高度关注生产安全事故存在的薄弱环节和突出问题，针对生产企业特点、针对重点、难点问题，采取果断措施，并结合辖区实际情况制定工作方案，明确排查整治重点、标准要求、任务分工、时间步骤，合理安排街道执法人员、安全生产网格员工作任务，做到“一企一档”、逐一排除、逐一整改，实现整治闭环管理。