

龙岗区春华路市政工程项目水土保持设施自查验收鉴定书

龙岗区春华路市政工程
水土保持设施
自查验收鉴定书

项目名称： 龙岗区春华路市政工程

建设单位： 深圳市龙岗区建筑工程署

建设地点： 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙路

龙岗区春华路市政工程水土保持设施自查验收基本情况表

项目名称	龙岗区春华路市政工程			行业类别	市政公用工程
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署			项目性质	政府投资
水土保持方案审批部门、文号及时间	深龙环水保复(2015)46号				
工程概算总投资	1867 万元	其中水土保持投资	17.95 万元	所占比例	0.96%
工程实际总投资	1230.161860 万元	其中水土保持投资	17.95 万元	所占比例	1.45%
工程建设时间	2016 年 6 月-2019 年 12 月				
水土保持方案编制单位	深圳市宗兴环保科技有限公司				
主体工程设计单位	中国城市建设研究院有限公司				
水土保持施工单位	金中天水利建设有限公司				
水土保持监理单位	广东鲁班行技术管理有限公司				
水土保持监测单位	/				
技术评估单位	/				
水土保持设施运营管理单位	/				

一、验收意见

验收意见主要内容

1、引言简述:

2020年10月13日深圳市龙岗区建筑工务署4楼会议室主持召开龙岗区春华路市政工程水土保持设施验收会议,参加会议的有建设单位的相关管理的各部门代表,会议成立了验收组。

2、工程概况

龙岗区春华路市政工程:春华路为宝龙工业城地区东西走向城市支路,起点东接现状宝龙七路(坐标为 $X=35160.148$, $Y=140856.733$),终点西至秋实路(坐标 $X=35524.192$, $Y=141584.743$),全线总长为912m,规划红线宽度为20米,途径现状夏莲路及冬青路,终点与现状秋实路平交。道路工程:开挖土石方、软基换填、摊铺稳定层及铺沥青砼、安砌路缘石、铺设人行道道板等工程。

本项目建设用地面积18220m²,工程总挖土方7.23万m³,填方1.25万m³。弃土6.98万m³。工程投资1230.161860万元。



3、防治责任范围

本项目防治责任范围面积为22775m²,其中项目建设用区面积18220m²


4、水土保持设施建设情况

在工程建设过程中,建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施,实际了拦挡、排水、沉砂等水土流失防治措施。

二、验收组成员名单

	姓名	单 位	职务/职称	签 字
组 长	黄平湖	深圳市龙岗区 建筑工务署	项目负责 人	
成员	黄乙彬	中国城市建设 研究院有限公 司	项目负责 人	
	庞克宁	广东鲁班行技 术管理有限公 司	总监	
	林泽宏	金中天水利建 设有限公司	项目经理	
	杨文飞	深圳市宗兴环 保科技有限公	项目负责 人	

三、参加验收会议代表名单

姓名	单 位	职务/职称	签名	备注
黄平湖	深圳市龙岗区建筑工务署	项目负责 人		建设单位
杨文飞	深圳市宗兴环保科技有限公司	项目负责 人		方案编制 单位
黄乙彬	中国城市建设研究院有限 公司	项目负责 人		主体工程 设计单位
林泽宏	金中天水利建设有限公司	项目经理		施工单位
庞克宁	广东鲁班行技术管理有限 公司	总监		监理单位
				水土保持 监测单位
				水土保持 技术评估 单位
				水土保持 设施运行 管理单位