

占用城市绿地、其他树木或迁移城市树木 专家实地勘察评估意见

主持单位	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局
工程名称	翔鸽路北段市政工程（二期）
工程地点	龙岗区布吉街道翔鸽路（京南路—龙岗大道段）
申请单位	深圳市龙岗区建筑工务署
专家组成员	钱塘璜 彭冲 李振忠

现场评估意见：

2023年7月27日，深圳市龙岗区城市管理和综合执法局组织了翔鸽路北段市政工程（二期）永久占用绿地和迁移城市树木申请事项的实地勘察评估。3位园林专家根据相关依据文件、前期论证报告、公示相关情况以及迁移树木等资料，对现场进行了实地勘查、评估及论证，并出具专家意见，最终形成一致意见如下：

一、翔鸽路北段市政工程（二期）项目符合永久占用绿地、迁移树木的必要性、紧迫性、可行性、唯一性，占用绿地、迁移树木清单与现场一致，提供的相关资料齐全。

1. 必要性：翔鸽路北段为双向6车道主干路，路长562米，路宽40米。南接京南路、北通龙岗大道，该路建成后将有效完善该片区路网结构和交通条件。该项目2021年取得相关立项批复（深龙发改〔2021〕496、深龙发改〔2021〕572），2021年8月取得《建设工程规划许可证》（深规划资源建许市政字LG-2021-0069号）和行政许可

（27A-202100313），2022年取得京南路占道许可（深交许（龙岗）〔2022〕506号）。因此，本项目建设及处置与本项目建设相冲突的树木具有必要性。

2. 紧迫性：本工程原计划于2022年1月1日前开工、2023年12月31日竣工，目前因树木迁移问题，多处无法开工，项目工期已严重滞后，迁移树木工作迫在眉睫，项目具有紧迫性。

3. 唯一性：根据本项目已取得的规划许可、占道许可中的坐标要求，及优化并审批后的道路设计施工图，新建道路范围内共有118株树木（其中21株位于人行道（树木编号为17-18, 31-49），35株位于机动车道（树木编号为1-16, 19-30, 61-62, 114-118），62株位于路基挖方

段（树木编号为 50-60，63-113））其中大树 13 株，编号为 41、45 因在人行道上，编号为 11、12、14 在机动车道上，编号为 51、52、70、92、95、101、105、106 位于挖方路段，均无法避免。需永久占用绿地面积 92.6 m²；另根据现场评估，砍伐 11 株（共有 6 种树种，其中垂叶榕 2 株主干腐烂，有病虫害；大叶相思 3 株，台湾相思 1 株，金山葵 3 株，木棉 1 株，小叶榕 1 株因主干弯曲老化，景观效果不好），无迁移价值。因该道路走向及范围已确定，这些树木的处置均不可避免，因此本项目处置这 118 株树木及永久占用 92.6 m²绿地具有唯一性。

4. 可行性：建设单位已完成树木迁移评估报告和树木迁移种植方案，已会同树木权属单位、项目施工单位以及监管单位核实苗木清单。同时迁移种植场地及管养单位已落实，且种植地的基础条件满足树木种植要求，因此本树木迁移合理可行。

二、意见

同意永久占用绿地面积 92.6 平方米；

同意迁移树木 107 株（含行道树 9 株、大树 13 株）、砍伐树木 11 株。不涉及古树名木、古树后续资源、老树。

三、迁移树木成活率建议

1) 建议整体成活率在 $\geq 90\%$ 的树木：大叶榕、小叶榕、木棉、大腹木棉、垂叶榕。

2) 整体成活率在 $\geq 80\%$ 的树木：香樟、小叶榄仁、阿江榄仁、芒果、红花羊蹄甲、盆架子、凤凰木、铁刀木、构树、秋枫、阴香。

3) 整体成活率在 $\geq 50\%$ 的树木：尖叶杜英、南洋杉、柏树、台湾相思、假槟榔。

四、其他建议

1. 做好树木迁移的修剪、迁移后养护工作，提高迁移树木成活率；
2. 做好迁移树木跟踪管理，加强资料收集和存档。

专家组签字：

附件：1 经专家评估的迁移或砍伐树木清单（详见附件）

附件 1: 经专家评估的迁移或砍伐树木清单

序号	编号	植物名称	胸径	数量	树龄	备注
			(cm)	(株)	(年)	(属于行道树/老树/大树/河道两侧树木/公园树木/道路绿地内其他树木)
1	1	香樟	25	1	8-10	行道树
2	2	红花羊蹄甲	19	1	8-10	行道树
3	3	香樟	25	1	8-10	行道树
4	4	红花羊蹄甲	20	1	8-10	行道树
5	5	香樟	21	1	8-10	行道树
6	6	红花羊蹄甲	24	1	8-10	行道树
7	7	香樟	22	1	8-10	行道树
8	8	红花羊蹄甲	25	1	8-10	行道树
9	9	香樟	24	1	8-10	行道树
10	10	盆架子	36	1	18-20	其他树木
11	11	大叶榕	59	1	29-31	大树
12	12	大叶榕	67	1	29-31	大树
13	13	香樟	31	1	14-16	其他树木
14	14	小叶榕	55	1	29-31	大树
15	15	香樟	33	1	14-16	其他树木
16	16	木棉	44	1	18-20	其他树木
17	17	小叶榕	48	1	23-25	其他树木
18	18	小叶榕	48	1	23-25	其他树木
19	19	尖叶杜英	32	1	14-16	其他树木
20	20	小叶榄仁	31	1	14-16	其他树木
21	21	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木



22	22	尖叶杜英	27	1	14-16	其他树木
23	23	尖叶杜英	32	1	14-16	其他树木
24	24	木棉	15	1	4-6	其他树木
25	25	尖叶杜英	36	1	18-20	其他树木
26	26	尖叶杜英	22	1	8-10	其他树木
27	27	尖叶杜英	35	1	18-20	其他树木
28	28	构树	36	1	18-20	其他树木
29	29	尖叶杜英	32	1	14-16	其他树木
30	30	尖叶杜英	30	1	14-16	其他树木
31	31	大叶榕	47	1	23-25	其他树木
32	32	尖叶杜英	25	1	8-10	其他树木
33	33	尖叶杜英	23	1	8-10	其他树木
34	34	尖叶杜英	20	1	8-10	其他树木
35	35	尖叶杜英	26	1	14-16	其他树木
36	36	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木
37	37	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木
38	38	尖叶杜英	34	1	14-16	其他树木
39	39	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木
40	40	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木
41	41	大腹木棉	58	1	29-31	大树
42	42	大腹木棉	48	1	23-25	其他树木
43	43	尖叶杜英	32	1	14-16	其他树木
44	44	小叶榄仁	35	1	14-16	其他树木
45	45	大腹木棉	61	1	29-31	大树
46	46	大腹木棉	49	1	23-25	其他树木
47	47	尖叶杜英	33	1	14-16	其他树木

48	48	小叶榄仁	17	1	8-10	其他树木
49	49	尖叶杜英	29	1	14-16	其他树木
50	50	芒果	31	1	14-16	其他树木
51	51	小叶榕	68	1	29-31	大树
52	52	小叶榕	67	1	29-31	大树
53	53	盆架子	26	1	14-16	其他树木
54	54	阴香	38	1	18-20	其他树木
55	55	小叶榕	29	1	14-16	其他树木
56	56	阴香	33	1	14-16	其他树木
57	57	阴香	19	1	8-10	其他树木
58	58	阴香	34	1	14-16	其他树木
59	59	小叶榕	31	1	14-16	其他树木
60	60	小叶榕	42	1	18-20	其他树木
61	61	秋枫	31	1	14-16	其他树木
62	62	秋枫	30	1	14-16	其他树木
63	63	小叶榕	23	1	8-10	其他树木
64	64	小叶榕	46	1	23-25	其他树木
65	65	小叶榕	18	1	8-10	其他树木
66	66	小叶榕	20	1	8-10	其他树木
67	67	小叶榕	15	1	4-6	其他树木
68	68	小叶榕	43	1	18-20	其他树木
69	69	柏树	16	1	8-10	其他树木
70	70	凤凰木	58	1	29-31	大树
71	71	凤凰木	45	1	18-20	其他树木
72	72	凤凰木	30	1	14-16	其他树木
73	73	台湾相思	36	1	18-20	其他树木

钱增培 彭叶

张也



74	74	盆架子	38	1	18-20	其他树木
75	75	台湾相思	26	1	14-16	其他树木
76	76	盆架子	21	1	8-10	其他树木
77	77	盆架子	19	1	8-10	其他树木
78	78	台湾相思	31	1	14-16	其他树木
79	79	台湾相思	30	1	14-16	其他树木
80	80	盆架子	16	1	8-10	其他树木
81	81	盆架子	29	1	14-16	其他树木
82	82	台湾相思	21	1	8-10	其他树木
83	83	盆架子	27	1	14-16	其他树木
84	84	盆架子	18	1	8-10	其他树木
85	85	垂叶榕	46	1	29-31	其他树木
86	86	垂叶榕	45	1	23-25	其他树木
87	87	盆架子	43	1	18-20	其他树木
88	88	芒果	33	1	14-16	其他树木
89	89	南洋杉	37	1	18-20	其他树木
90	90	南洋杉	22	1	8-10	其他树木
91	91	凤凰木	49	1	23-25	其他树木
92	92	铁刀木	63	1	29-31	大树
93	93	阿江榄仁	43	1	18-20	其他树木
94	94	盆架子	24	1	8-10	其他树木
95	95	木棉	50	1	23-25	大树
96	96	小叶榕	46	1	18-20	其他树木
97	97	小叶榕	47	1	18-20	其他树木
98	98	垂叶榕	48	1	23-25	其他树木
99	101	垂叶榕	64	1	23-25	大树

100	102	红花羊蹄甲	17	1	8-10	其他树木
101	103	垂叶榕	48	1	29-31	其他树木
102	104	垂叶榕	26	1	14-16	其他树木
103	105	垂叶榕	55	1	29-31	大树
104	106	垂叶榕	68	1	29-31	大树
105	107	盆架子	26	1	14-16	其他树木
106	108	假槟榔	23	1	8-10	其他树木
107	109	假槟榔	21	1	8-10	其他树木

砍伐树木

108	99	垂叶榕	66	1	29-31	砍伐树木
109	100	垂叶榕	67	1	29-31	砍伐树木
110	110	大叶相思	39	1	18-20	砍伐树木
111	111	大叶相思	49	1	18-20	砍伐树木
112	112	大叶相思	49	1	18-20	砍伐树木
113	113	台湾相思	40	1	18-20	砍伐树木
114	114	金山葵	25	1	8-10	砍伐树木
115	115	金山葵	21	1	8-10	砍伐树木
116	116	小叶榕	37	1	18-20	砍伐树木
117	117	金山葵	23	1	8-10	砍伐树木
118	118	木棉	38	1	18-20	砍伐树木

合
计

永久占用绿地面积：92.6 平方米

乔木迁移：107 株

临时绿地占用面积： / 平方米

乔木砍伐：11 株

专家组会签

序号	姓 名	工作单位	职 称	签 名
1	李振忠	深圳市嘉美茵工程技术有限公司	风景园林高级工程师	李振忠
2	钱塘璜	深圳市宏浩园林建设有限公司	风景园林高级工程师	钱塘璜
3	彭冲	深圳市利赛环保科技有限公司	园林高级工程师	彭冲



注：树木清单的编号、树种名称、胸径信息需与现场树木挂牌信息统一

附件 2：现场评估照片

